



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Yamaha SR400 wyprodukowanych w Japonii, w wyniku nieprawidłowego momentu dokręcenia nakrętki przewodu olejowego może dojść do jej poluzowania i wycieku oleju silnikowego. [...»](#)