



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X5 i X6 (E7X), wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, może wystąpić nieprawidłowe działanie generatora gazowego/poduszki powietrznej. [...»](#)