



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC60, z roku modelowego 2018-2019, wyposażonych w elektrycznie sterowane klapy bagażnika, ramiona do podnoszenia klapy bagażnika, w pewnych warunkach, mogą zamrznąć. [...»](#)