



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen Tiguan Allspace (typ: 5N) wyprodukowanych w Meksyku, tylna sprężyna żrubowa może pęknąć i uszkodzić tylną oponę, co może skutkować wypadkiem. [...»](#)