



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda, modele: CRF250L/RL, rok modelowy 2017-2018 oraz CB300R, rok modelowy 2018, produkowanych od czerwca 2018 r. do grudnia 2019 r. w Tajlandii, pierścienie ustalające nie utrzymuje właściwie koła zębatego 5b. Podczas zmiany na 2-gi bieg koło 5b może przesunąć się, co spowoduje pokręcenie zębów koła, hałas, a w najgorszym przypadku zablokowanie skrzyni i tylnego koła. [...»](#)