



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Kawasaki, modele: Z125 (BR125KKF/KKFA) i Ninja 125 (BX125AKF/AKFA), wyprodukowanych w Indonezji, z rocznika 2019, istnieje prawdopodobieństwo, że przelotowe otwory olejowe w obudowie filtra oleju nie zostały prawidłowo obrobione. Może to doprowadzić do braku smarowania, a w najgorszym wypadku zatarcia silnika. [...»](#)