



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mitsubishi L200 / Triton (KK0T, KL0T), może dojść do pęknięcia nitów mocujących osłony stopni bocznych i odłączenia się osłony od pojazdu podczas jazdy. [...»](#)