



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki GSX-250R, wyprodukowanych w Chinach, może dochodzić do przenikania wody do wnętrza wyciecznika światła hamowania i w efekcie korodowania jego wewnętrznych styków. Dłuższa eksploatacja pojazdu w w/w warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie lampy hamowania objawiające się jej ciągłym świeceniem. [...»](#)