



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Yamaha XMAX125 i XMAX300 wyprodukowanych we Francji, istnieje możliwość pęknięcia dźwigni hamulca przedniego w trakcie użycia. Może to spowodować utratę odpowiedniej siły hamowania, co może doprowadzić do wypadku. [...»](#)