



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda CRF450L/RL, rok modelowy 2019, produkowanych od 19.06.2018 r. do 18.04.2019 r. w Japonii, stwierdzono niedostateczną wytrzymałość wspornika mocującego sygnał dźwiękowy. Wibracje i rezonans powstające podczas jazdy mogły spowodować pęknięcie wspornika i odpadnięcie sygnału dźwiękowego co może skutkować zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. [...»](#)