



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, Typ 177 (A-klasa), mogą powstawać rysy na obrzeżach blachy osłaniającej pod wnęką koła zapasowego. Z postępującym przebiegiem pogłębiania się rys nie można wykluczyć pełnego przerwania się blachy na jej obrzeżach. W przypadku powstania kilkukrotnego przerwania blachy w tym samym obszarze, może dojść do utraty całej części blachy osłaniającej, co może skutkować zagrożeniem w ruchu drogowym. [...»](#)