



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda MX-5 (ND), wyprodukowanych w Japonii od 26.05. do 06.07.2015, metalowy wspornik osłony podsilnikowej może odpaść od pojazdu w czasie jazdy, stwarzając zagrożenie na drodze dla innych użytkowników i zwiększając ryzyko wypadku. [...»](#)