



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki BMW wyprodukowanych w Niemczech, modele: K1600GT, K1600GTL, K1600B K48 (0F01/0F11), K48 (0F02/0F12) i K61 (0F51/0F53), okres produkcyjny 22.09.2015 r. – 26.09.2019 r. oraz K1600GT, K1600GTL, K1600GTL Exclusive K48 (0601/0611), K48 (0602/0612) i K48 (0603/0613), okres produkcyjny 26.01.2011 r. – 14.07.2016 r., może dojść do uszkodzenia widelca przesuwki / tulei wybieraka / koła zębatego. W przypadku usterki zmiana biegów nie jest wykonywana prawidłowo. [...»](#)