



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Opel Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Insignia B RM 2018-2019 wyprodukowanych w Niemczech, w wyniku ocierania się o przewód pompy paliwa zacisku wiązki przewodów może dojść do jego przetarcia i wycieku paliwa, co może skutkować pożarem. ...»