



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Opel Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Insignia B RM 2018-2019 wyprodukowanych w Niemczech, może dojść do pęknięcia sztywnego przewodu powrotnego oleju w turbosprężarce, co może skutkować wyciekami oleju i pożarem. [...»](#)