



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru, modele: Impreza, XV i Crosstrek 2017-2018, może dojść do uszkodzenia zaworu PCV oparów oleju silnika. Może to prowadzić do dostania się oleju do komory spalania i spadku mocy silnika, zwiększając ryzyko kolizji. [...»](#)