



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Ranger, wyprodukowanych w fabrykach: Rayong Assembly Plant-Thailand (AAGCM) i Salroulis od 29.11.2017 r. do 15.10.2019 r., koła z białymi pompami popychającymi przekładniowego mogą ulec awarii podczas jazdy, co może spowodować utratę ciśnienia popychającego w przekładni i utratę siły napędowej, zwiększając ryzyko kolizji. [...»](#)