



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: S80, S80L, V70, XC70, S60, S60CC, S60L, V60, XC60, S60CC z roku modelowego 2007-2020, wytrzymałość linki mocującej przedni pas bezpieczeństwa może się z czasem zmniejszyć, co może prowadzić do niewystarczającego podtrzymania przedniego pasa w razie wypadku. [...»](#)