



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mazda CX-30 (DM), wyprodukowanych w Meksyku od 10.12.2019 r. do 20.03.2020 r. rury mocujące zacisk hamulca przedniego mogły poluzować i wypaść, ponieważ mogły nie zostać dokręcone z odpowiednim momentem. Luźne, lub brakujące rury mocujące zacisk hamulca mogły powodować zmniejszenie skuteczności hamowania i kontakt zacisku z obręczą koła, co może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i zwiększyć ryzyko wypadku. [...»](#)