



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca KTM Central East Europe s.r.o. z siedzibą w Bratysławie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki KTM, rok modelowy 2017 oraz marki Husqvarna, rok modelowy 2017, doszło do wadliwej obróbki cylinderków hamulca ręcznego. Może to spowodować przedwczesne zużycie pierścieni uszczelniających w cylinderku hamulca ręcznego oraz zmniejszyć skuteczność hamowania. [...»](#)