



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki RENAULT ESPACE V, istnieje możliwość niedostatecznego przyklejenia przedniej krawędzi poszycia pokrywy silnika do jej szkieletu. Może to prowadzić do wywinięcia się poszycia na przedniej szybie i stać się przyczyną wypadku. [...»](#)