



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Lexus, modele: NX200T, NX300H, RX350 i RX450H oraz Toyota Prius, wyprodukowanych w Japonii od 14.05.2015 r. do 06.01.2016 r., może nastąpić odklejanie się warstwy izolacyjnej, powodując przerwanie obwodu elektrycznego w układzie scalonym układu poduszek powietrznych sygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej układu poduszek powietrznych. Brak działania kurtyn bocznych lub przednich poduszek powietrznych zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów podczas wypadku. [...»](#)