



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca V Cruiser Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że motocykle marki Indian, modele: Scout, Scout Sixty, Scout Bobber, wyprodukowane w USA w latach 2017-2018 i wyposażone w system ABS, mogą wykazywać zmniejszoną skuteczność hamowania, wynikającą z obecności niewielkiej ilości powietrza w układzie hamulcowym. Po pewnym czasie użytkowania może to skutkować miękkością pracy dźwigni hamulca przedniego i/lub nożnego oraz zmniejszoną skutecznością hamowania. [...»](#)