



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Ducati, modele: SuperSport i SuperSport S, rocznik modelowy 2017, 2018, wyprodukowanych we Włoszech, umiejscowienie przewodów: odpowietrzenia zbiornika paliwa oraz spustowego z obudowy filtra powietrza w szczególnych przypadkach może doprowadzić do kontaktu z kolektorem wydechowym. Przewody są wykonane z materiałów, które nie powinny się zapalić od kolektora wydechowego, niemniej jednak nie można wykluczyć, że w niesprzyjających okolicznościach może dojść do pojawienia się ognia po lewej stronie motocykla poniżej obudowy akumulatora.

[...»](#)