



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca General Motors Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Opel Vivaro B, rok modelowy 2015-2016, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, blokada pokrywy silnika może nie działać prawidłowo. [...»](#)