



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca ALMOT Mikołaj Sibora Sp.k. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Triumph, modele: Bonneville 900 T100 & 900 T100 Black, Thruxton 1200 & 1200R, Street Twin 900, Bonneville 1200 T120 & 1200 T120 Black & Street Cup, wyprodukowanych w Tajlandii, przewody pompy paliwowej mogą spowodować wyciekanie paliwa ze zbiornika w miejscu złączenia między przewodami oraz głównym przewodem. W przypadku zwarcia, źródło zapłonu może przyczynić się do zapalenia pojazdu [...»](#)