



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach Hyundai Grandeur (TG), wyprodukowanych w Korei Południowej, mogły zostać zastosowane wadliwe przełączniki regulacji pozycji pochylenia fotela kierowcy, co może skutkować niezamierzonymi zmianami jego pochylenia i wpływać na bezpieczeństwo jazdy. [...»](#)