



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Honda, modele: ACCORD TOURER/TSX WAGON, ACCORD/TSX/SPIRIOR, CITY/FIT ARIA, CIVIC, CR-V, FIT/JAZZ i LEGEND/RL, wyprodukowanych od 04.07.2008 r. do 04.01.2010 r., napełniacz przedniej poduszki powietrznej pasażera mógł być wyprodukowany przy użyciu propelentu generującego gaz, który może wytwarzać nadmierne ciśnienie w chwili napełniania poduszki powietrznej na skutek wypadku. [...»](#)