



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca FORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Ford Ranger z podwójną kabiną, wyprodukowanych w fabryce Silverton od 12.03.2013 r. do 10.11.2015 r., sprężyna zatrzasku składanego oparcia tylnego siedzenia może pęknąć, powodując niesprawność mechanizmu i potencjalnie uniemożliwiając zablokowanie oparcia tylnego siedzenia w położeniu pionowym. W razie kolizji może to przyczynić się do odniesienia obrażeń przez pasażerów zajmujących tylne siedzenia. [...»](#)