



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Kawasaki Versys-X 300 (KLE300C), wyprodukowanych w Tajlandii, drgania mogły spowodować awarię gniazda żarówki tylnej / hamulcowej i jego odłączenie od zespołu lampy, powodując uszkodzenie oświetlenia. [...»](#)