



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Qashqai (J11), wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii zamontowano nieodpowiedni i niezatwierdzony alternatywny kondensator ceramiczny w sterowniku silnika wentylatora, który mógłby spowodować zwarcie i uszkodzenie wentylatora chłodnicy. W samochodzie użytkowanym w takim stanie temperatura cieczy chłodzącej silnik może wzrosnąć, w wyniku czego logika ochrony silnika zmniejszy dostępny moment obrotowy, a lampka ostrzegawcza na zestawie wskaźników poinformuje użytkownika o przegrzaniu. W skrajnym przypadku zwarcie elektryczne może spowodować potencjalne niebezpieczeństwo incydentu termicznego. [...»](#)