



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Citroën Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Spacetourer i Jumpy IV może obciążenie przedniej osi spowodować poluzowanie się dolnego sworznia wahacza przedniego. [...»](#)