



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorcy: Banyco Sp. z o.o. oraz Banyco Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Sulejówku powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motorowerach marki Banyco NKD 50 EFI, wyprodukowanych w Chinach, może dojść do pęknięcia ramy w odcinku pod zbiornikiem paliwa i jej złamania, co może prowadzić do kolizji i wypadków. [...»](#)