



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Audi Q3 (typ: 8U), z rocznika modelowego 2018, wyprodukowanych w Niemczech, zbyt mała czułość kontroli działania kierunkowskazów diodowych może spowodować brak rozpoznania awarii przedniego kierunkowskazu. W takiej sytuacji nie pojawia się sygnalizacja usterki. Brak prawidłowo działającego kierunkowskazu może skutkować zwiększonym ryzykiem kolizji. [...»](#)